



KASK

Brugervejledning DK

Bemærk: Læs alle instruktioner omhyggeligt før brug af hjelmen. Hvis de ikke følges korrekt, kan beskyttelsen blive mangelfuld. Producenten og/eller distributøren accepterer intet ansvar i tilfælde af uheld, der medfører skade eller dødsfald som følge af u hensigtsmæssig brug af hjelmen. Denne hjelm er designet til at modtage slag ved delvist at fordele stødet eller ødelægge essentielle dele på hjelmen.

Denne hjelm bør udelukkende bruges til aktiviteter til hvilke den er godkendt (se mærkning). Denne hjelm er godkendt til industrien, arbejde i højden og redningshjælp. CE – EN 397 godkendt. EC certificeringsproceduren er udført af kontrolorgan nr. 0497, CSI S.p.A viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (Mi) – Italien.

Advarsel: Denne hjelm kan ikke altid beskytte brugeren mod skade. Ingen hjelm kan beskytte mod voldsomme stød/slag. Selv hvis der ingen synlige tegn på skade er, bør hjelmet skiftes ud, da dens evne til at beskytte optimalt kan være svækket. Hjelmen der omtales i denne instruktion er et kategori 2 personligt værnemiddel og er testet som sådan til EC certificering ifølge stk. 10 EU direktiv 89/686/EEC, af 93/95 EEC, 93/68 EEC og 96/58 EEC.

Specifikationer: Maksimum kraft hjelmen er godkendt til at modstå (laboratorietest): 5,0kN (EN 397)

Brugsanvisninger: Som en beskyttelsesforanstaltning skal denne bæres under hele arbejdsperioden. Passende beskyttelse kræver en passende størrelse hjelm, der sidder korrekt og behageligt på hovedet for at opnå den optimale sikkerhed og komfort. Hjelmen bør tilpasses, så den passer brugeren. For eksempel skal stropperne sættes, så de ikke dækker ørene, spændet skal holdes væk fra kæbebenet. Både spænde og stropper skal justeres så de er sikre og behagelige. Efter fastspænding af hjelmen skal man altid sikre sig, at hjelmen hverken sidder for stramt eller for løst (se figur 1).

Hjelmtilpasning: Tag hjelmen på ved at dreje nakkespændet (med uret for at spænde og mod uret for at løsne) og/eller (kun for udgaver med dette system) ved at samle de to dele i kvikluksystemet, indtil du opnår den ønskede pasform (figur 29). Anbring størrelsestilpasningen i nakken (figur 3), så den hælder og (kun for udgaver med dette system) reguler den i højden. Luk stroppen ved at sætte den ene side af spændet ind i det andet, indtil du hører et markant klik (figur 4). Ryk diskret for at tjekke, at spændet er sikret. Juster hageremmens længde for at passe hjelmen sikkert til hovedet. Gummiringen skal placeres for enden af hageremmen, så man undgår frie bevægelser. Juster sidedelene ved at lade dem glide langs stropperne, indtil de er på plads (figur 5). For at tage hjelmen af åbner man blot hageremmen ved at skubbe begge sideknapper på spændet på samme tid (figur 4).

Reserve dele: Hvis nødvendigt, kontakt da forhandler eller producent. Ingen af Kask hjelmens originale dele må skiftes og/eller fjernes uden producentens godkendelse. Hjelmen må ikke modificeres til at passe andet tilbehør end, hvad beskrevet herunder.

Tilbehør: Vinter padding – visir – skærm – sahariana – adapter til ørekopper. Undersøg ved forhandler eller producent, hvad der er tilgængeligt af ovennævnte samt hvor det kan anskaffes. Hvis tilbehør leveres sammen med hjelm, følg da medfølgende monteringsinstrukser. Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten.

Rengøring: Rengør hjelmen kun med vand, pH neutral sæbe og en blød ren klud (og visir, hvis det anvendes). Tør ved stuetemperatur. Inderfoer bør håndvaskes med koldt vand. Hvis det kan tages af,





bør det håndvaskes eller maskinvaskes ved maks 30 grader celsius. Der må under ingen omstændigheder bruges vaske- eller opløsningsmidler af nogen slags.

Opbevaring: Når hjelmen ikke er i brug, skal den opbevares væk fra direkte sollys og overdreven varme, gerne i original indpakning. Brug ingen klistermærker, maling, tusch eller andre opløsningsmidler, der ikke overholder producentens specifikationer. Enhver utilsigtet ændring kan påvirke hjelmens beskyttende virkning.

Transport: Da det er en hjelm, er der ingen bestemt nødvendig transportmåde.

Levetid: Hjelmens levetid afhænger af forskellige faktorer, som kan føre til nedbrydning: bl.a. pludselige temperaturskift, i hvor høj grad hjelmen udsættes for sollys og hvor meget den bruges. Undersøg jævnligt hjelmen for skader, og under alle omstændigheder før hver anvendelse, for at opdage eventuelle skader såsom flænger, løsrevne dele, skævvridning og ændring i farve, der er væsentlige elementer i kontrollen af hjelmens grad af nedbrydning. Delene, der har været udsat for vigtige stød. Bør udskiftes, selv om de ikke viser tydelige tegn på skader. Under alle omstændigheder anbefaler vi at udskifte hjelmen efter 10 år, fra produktionsdatoen, da materialernes aldring nedsætter hjelmens beskyttelseskapacitet. Produktionsdatoen kan ses på indersiden af hjelmen.

EFTERSYN: Udover den normale synlige kontrol, der udføres før hver brug, skal en faglært inspektør foretage en grundig kontrol mindst en gang om året. Registrering af kontrollerne skal anføres på et kontrolkort, der indeholder detaljerede referencer for: Type, model, producentens data, lot eller serienummer, indkøbsdato, udløbsdato, samt dato for første brug, inspektionsdato og eventuelle bemærkninger. Etiketter eller mærkninger må ikke fjernes og det skal kontrolleres at de er læselige. Hvis du skulle finde hakker, slitage eller andre skader, kontakt da producenten og få hjelmen undersøgt inden brugen genoptages. De bortskaffede produkter skal skrottes, for at undgå fremtidig brug.

Mærkning: Information står indeni hjelmen trykket på et mærkat, der ikke må fjernes overhovedet.

Illustrationer og/eller beskrivelse af mærkninger:

DIAGRAM MÆRKNING

- 1 – Producent
- 2 – Modelnavn
- 3 – Modeldesign
- 4 – Regler for brug
- 5 – Str. i cm
- 6 – Vægt
- 7 – Certifikat
- 8 – Produktionsdato
- 9 – ID nummer



Stennevad A/S
Lillebæltsvej 1
6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 14 40 00

E-mail: niels@stennevad.dk



MÆRKNING EKSEMPEL

- 1 – KASK
- 2 – PLASMA WORK
- 3 – SIKKERHEDSHJELM TIL INDUSTRIEN, HØJDEARBEJDE og REDNINGSARBEJDE
- 4 – EN 397
- 5 – Justerbar 51-62 cm
- 6 – 380 gram
- 7 – CE
- 8 – 04.2007
- 9 – 07.550.0002

MÆRKNING

Sikkerhedshjelm til industrien, højdearbejde og redningsarbejde. For passende beskyttelse skal denne hjelm passe til brugerens hoved. Hjelmen er designet til at absorbere energien fra et slag ved delvist at gå itu. Og selvom skaden ikke er synlig, skal enhver hjelm udsat for et voldsomt slag skiftes ud. Brugeren skal også være opmærksom på skaden ved at modificere eller fjernelse af originale hjelmdele, foruden de af producenten godkendte dele. Hjelme må ikke tilpasses på nogen som helst måde andre end de af producenten godkendte. Anvend ikke maling, opløsningsmidler, klæbende eller selvklæbende mærker ud over hvad der er angivet i instruktionerne fra producenten. For rengøring, vedligehold og desinfektion brug da kun midler, der ingen uønsket effekt har på hjelmen. Og samtidig ikke har nogen uønsket effekt på bæreren, når midlet anvendes i henhold til producentens anvisninger.

www.stennevad.dk



Stennevad A/S
Lillebæltsvej 1
6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 14 40 00

E-mail: niels@stennevad.dk